


Καθαρισμός της περιοχής απεικόνισης



Προϊόντα και αναλώσιμα

Αριθ. κατ.	Περιγραφή
148 4864	Κύλινδροι τροφοδοσίας <i>Kodak</i>
173 6115	Μονάδα διαχωρισμού <i>Kodak</i>
826 9607	Μονάδα τροφοδοσίας <i>Kodak</i>
853 5981	Μαντηλάκια καθαρισμού κυλίνδρων <i>Kodak</i>
169 0783	Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς <i>Kodak</i>
896 5519	Μαντήλια Staticide για σαρωτές <i>Kodak</i>
826 6488	Ειδικά πανάκια Brilliance Detailer
892 7717	Εξάρτημα λευκού φόντου <i>Kodak</i>
119 9470	Εξάρτημα Legal Flatbed <i>Kodak</i>
189 4351	Εξάρτημα A3 Flatbed <i>Kodak</i>

Ενδεικτικές λυχνίες και κωδικοί σφαλμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαθέτετε σαρωτή i24x0 της *Kodak*, στο παράθυρο λειτουργίας θα εμφανιστεί μόνο ο κωδικός.

Κωδικός	Μήνυμα/Λύση
0	<i>Ελέγξτε το καλώδιο USB</i> Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση USB ή ότι το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.
	<i>Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας</i> No action requiredΔεν απαιτείται καμία ενέργεια.
	<i>Σάρωση....</i> Ο σαρωτής πραγματοποιεί σάρωση εγγράφων.
U5, E3	<i>Εκ νέου σάρωση εγγράφων</i> Το καλώδιο USB αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σαρωτή.
U6	<i>Καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού και κλείστε το κάλυμμα</i> Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα έχουν αφαιρεθεί από τη διαδρομή χαρτιού. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.
U8	<i>Πολλαπλή τροφοδοσία</i> • Ανιχνεύτηκε κατάσταση πολλαπλής τροφοδοσίας εγγράφων. Επιλύστε την κατάσταση πολλαπλής τροφοδοσίας. • Το μήκος του εγγράφου που επιχειρείτε να σαρώσετε είναι πολύ μεγάλο.
U9	<i>Εμπλοκή χαρτιού</i> Εμπλοκή εγγράφου ή εμπλοκή στη διαδρομή χαρτιού. Αφαιρέστε τα έγγραφα από τη διαδρομή χαρτιού.
E1, E2	 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. • Απενεργοποιήστε το σαρωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.
E2, E4, E7	• Απενεργοποιήστε το σαρωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
A-61842_el / Εξάρτημα #5K4148 Μάιος 2015
© 2015 Kodak Alaris Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Το εμπορικό σήμα και η εμπορική εικόνα της *Kodak* χρησιμοποιούνται με την άδεια της Eastman Kodak Company.



Σαρωτές i24x0/i26x0/i28x0



Οδηγός αναφοράς

Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

www.kodakalaris.com/go/disupport

1.800.822.1414

(Μόνο για ΗΠΑ & Καναδά. Από όλες τις υπόλοιπες περιοχές, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης *kodak Alaris*)

Όταν πρόκειται να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη, φροντίστε να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:


- Μια περιγραφή του προβλήματος
- Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του σαρωτή
- Τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας
- Την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε

Καθαρισμός των κυλίνδρων

1




2




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μαντηλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαυρυλο-αιθεροθειϊκό νάτριο που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS).

Καθαρισμός και αντικατάσταση της μονάδας διαχωρισμού


1



2




3




Καθαρισμός και αντικατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας

1



2



3

